

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181103-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler Test.

## Dänisches Bettenlager:

Anstrich der Auffangrinne der Sprinkler-Anlage löst sich in größeren Placken.

## Kaufland:

Typenschilder der Lüftungsanlage fotografiert.

---

---

---

---

---

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
03.11.2018			Bernd Schnädelbach
03.11.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung