

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181110-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage**
 - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
 - Dänisches Bettenlager (Lidl)**
 - Kaufland**
 - OBI Markt**
 - Takko Markt**
 -
 -

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler Test.

Kaufland:

Notbeleuchtung an Linie 34/1 das Leuchtmittel getauscht.

Beide Alarmglocken krächsen nur noch.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
10.11.2018			Bernd Schnädelbach
10.11.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung