

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181114-1 # 1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

Kaufland, Glocke der Sprinkleranlage noch mal Prüfen.

Dänisches Bettenlage, Nach Spuren von Schädlingen im Zwischendach, schauen.

OBI, Flur zur Sprinkleranlage, Lüfter macht Geräusche, Prüfen.

Kaufland-Friseur, Wasserfleck an der Deckenplatte, prüfen was die Ursache ist.

Kaufland-Friseur, Sprinklerkopfabdeckungen erneuern.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.11.2018			Tayfun Sökmen
14.11.2018			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181114-1 #

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

- ☐ Kaufland Apotheke
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Nagelstudio
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Schäfer GmbH
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ HandyIn
- ☐ Kaufland
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐ \_\_\_\_\_

## Art der Arbeiten:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.11.2018			Tayfun Sökmen
14.11.2018			

\_\_\_\_\_  
Tayfun Sökmen

\_\_\_\_\_  
Kunde bestätigt Ausführung

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181114-1 #

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

- ☐ Kaufland Apotheke
- ☐ Kaufland-Friseur
- ☐ Kaufland-Nagelstudio
- ☐ Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
- ☐ OBI-Bäcker
- ☐

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Backhaus Schäfer GmbH
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ HandyIn
- ☐ Kaufland
- ☐ Kaufland-Blumen
- ☐ Kaufland-Metzger
- ☐ Kaufland-Schuster
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐ \_\_\_\_\_

## Art der Arbeiten:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.11.2018			Tayfun Sökmen
14.11.2018			

\_\_\_\_\_  
Tayfun Sökmen

\_\_\_\_\_  
Kunde bestätigt Ausführung