

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20181126-2

Kunde:	Herr Frank Neumann	Projekt-Nr:	P64285021.002
Straße:	Weinbergstr. 19	Kunden-Nr:	K64285013
Ort:	64285 Darmstadt		
Objekt:	Herr Frank Neumann	von:	MO 26.11.2018
Straße:	Heidelberger Str. 32	bis:	MO 26.11.2018
Ort:	64285 Darmstadt	Heute	MO 26.11.2018
Auftrag:	Silikon an Mauer und Briefkasten ziehen.	ab ca.	13:00 Uhr

Notizen:

Fugen ausgekratzt am Mauerwerk und am Briefkasten.

Briefkasten mit Fugengrau ab Silikonisiert, Mauer Granit mit Naturstein Silikon Anthrazit abgeschmiert.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
26.11.2018	TS				
26.11.2018	LP				
26.11.2018					
26.11.2018					

TS = Tayfun Sökmen LP = Luca Padovese

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20181126-2

Kunde:	Herr Frank Neumann	Projekt-Nr:	P64285021.002
Straße:	Weinbergstr. 19	Kunden-Nr:	K64285013
Ort:	64285 Darmstadt		
Objekt:	Herr Frank Neumann	von:	MO 26.11.2018
Straße:	Heidelberger Str. 32	bis:	MO 26.11.2018
Ort:	64285 Darmstadt	Heute	MO 26.11.2018
Auftrag:	Silikon an Mauer und Briefkasten ziehen.	ab ca.	13:00 Uhr

Notizen:

Fugen ausgekratzt am Mauerwerk und am Briefkasten.

Briefkasten mit Fugengrau ab Silikonisiert, Mauer Granit mit Naturstein Silikon Anthrazit abgeschmiert.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
26.11.2018	TS				
26.11.2018	LP				
26.11.2018					
26.11.2018					

TS = Tayfun Sökmen LP = Luca Padovese

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.