

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181130-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler Test.

OBI:

Notbeleuchtung Austausch von defekten Leuchtmitteln Linie: Wareneingang D3/3 und Haupteingang Vorräum innen rechts.

Kaufland:

Notbeleuchtung Austausch von defekten Leuchtmitteln Linie: 28/5 Eingang

Friseur: Feuchtigkeit an der abgehängten Decke rechts am Eingang.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.11.2018	10:25	19:05	Bernd Schnädelbach
30.11.2018			

64705

Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Strasse 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 06074/40 78 10
Telefax 06074/40 78 14 19

Bernd Schnädelbach bestätigt Ausführung