

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181130-2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler Test.

## OBI:

Notbeleuchtung Austausch von defekten Leuchtmitteln Linie: Wareneingang D3/3 und Haupteingang Vorraum innen rechts.

## Kaufland:

Notbeleuchtung Austausch von defekten Leuchtmitteln Linie: 28/5 Eingang

Friseur: Feuchtigkeit an der abgehängten Decke rechts am Eingang.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.11.2018			Bernd Schnädelbach
30.11.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung