

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181207-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- _____
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests.

Kaufland:

Wasser im Kessel recht niedrig.

Dänisches Bettenlager:

Alarm-Glocke der Nass-Anlage sehr leise, kaum Schlagen.

Alarm an hinterer Tür: blinkt immer wieder, auch nach mehrfachem Reset via Schlüssel.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
07.12.2018			Bernd Schnädelbach
07.12.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung