

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181213-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests.

OBI: Es braucht eine neue Papierrolle für die BMZ von HPS.

Dänisches Bettenlager:

Weiterhin Alarm-Glocke der Nass-Anlage sehr leise, kaum Schlagen.

Es braucht ein neues Protokoll-Buch für die BMZ von HPS.

Alarm an hinterer Tür: blinkt immer wieder, auch nach mehrfachem Reset via Schlüssel.

Kaufland:

Alarm-Glocke der Nass-Anlage schlägt noch ausreichend, aber nicht mehr sauber.

Kunden-Herr-WC: An einer Kabinen-Tür ist der Schließ-Zapfen abgebrochen. Ein Austausch war nicht möglich, da es sich um ein spezielles Tür-Schloss handelt.

Friseur: Stromzähler abgelesen: 221.339,45

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.12.2018			Bernd Schnädelbach
13.12.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung