

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181213-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 Dänisches Bettenlager (Lidl)
 Kaufland
 OBI Markt
 Takko Markt

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests.

OBI: Es braucht eine neue Papierrolle für die BMZ von HPS.

Dänisches Bettenlager:

Weiterhin Alarm-Glocke der Nass-Anlage sehr leise, kaum Schlagen.

Es braucht ein neues Protokoll-Buch für die BMZ von HPS.

Alarm an hinterer Tür: blinkt immer wieder, auch nach mehrfachem Reset via Schlüssel.

Kaufland:

Alarm-Glocke der Nass-Anlage schlägt noch ausreichend, aber nicht mehr sauber.

Kunden-Herr-WC: An einer Kabinen-Tür ist der Schließ-Zapfen abgebrochen. Ein Austausch war nicht möglich, da es sich um ein spezielles Tür-Schloss handelt.

Friseur: Stromzähler abgelesen: 221.339,45

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.12.2018	15:50	18:15	Bernd Schnädelbach
13.12.2018	08:00	14:40	-/-

64705

Bernd Schnädelbach

Firma Kaufland Vertrieb Epsondruck 13, 15 und 17
63322 RÖDERMARK
Telefon 0 60 74 / 40 78 10
Telefax 0 60 74 / 40 78 14 19

Kundeausstattung Ausführung
Rödelstraße 35, 74172 Neckargemünd