

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20181220-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☒ dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- ☒ Aussenanlage
- ☒ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☒ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☒ Kaufland
- ☒ OBI Markt
- ☒ Takko Markt
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests.

OBI: Es braucht eine neue Papierrolle für die BMZ von HPS.

Dänisches Bettenlager:

Weiterhin Alarm-Glocke der Nass-Anlage sehr leise, kaum Schlagen.

Es braucht ein neues Protokoll-Buch für die BMZ von HPS.

Alarm an hinterer Tür: blinkt immer wieder, auch nach mehrfachem Reset via Schlüssel.

Kaufland:

Alarm-Glocke der Nass-Anlage schlägt noch ausreichend, aber nicht mehr sauber.

Kunden-Herr-WC: An einer Kabinen-Tür ist der Schließ-Zapfen abgebrochen.

BMZ:

Kein Feueralarm wurde registriert. Weder in der Anlage noch auf dem Protokoll-Streifen.

Zähler seit 3 Wochen auf 147. Kein Summer nach Alarm.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.12.2018	11:05	19:30	Bernd Schnädelbach
20.12.2018			

64705

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 060 74 / 40 78 10
Telefax: 060 74 740 78 14 19

Kunde bestätigt Ausführung