

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20181220-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests.

OBI: Es braucht eine neue Papierrolle für die BMZ von HPS.

Dänisches Bettenlager:

Weiterhin Alarm-Glocke der Nass-Anlage sehr leise, kaum Schlagen.

Es braucht ein neues Protokoll-Buch für die BMZ von HPS.

Alarm an hinterer Tür: blinkt immer wieder, auch nach mehrfachem Reset via Schlüssel.

Kaufland:

Alarm-Glocke der Nass-Anlage schlägt noch ausreichend, aber nicht mehr sauber.

Kunden-Herr-WC: An einer Kabinen-Tür ist der Schließ-Zapfen abgebrochen.

BMZ:

Kein Feueralarm wurde registriert. Weder in der Anlage noch auf dem Protokoll-Streifen.

Zähler seit 3 Wochen auf 147. Kein Summer nach Alarm.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.12.2018			Bernd Schnädelbach
20.12.2018			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung