

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190112-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests.

OBI: Fluchtwegs-Beleutung Leuchtmittel ausgetauscht

Linien: Ausgang Küchen-Center, Wareneingang Mitte, BSTür Teppich, Außengelände rechts und D6/2

Dänisches Bettenlager:

Weiterhin Alarm-Glocke der Nass-Anlage sehr leise, kaum Schlagen.

Alarm an hinterer Tür: blinkt immer wieder, auch nach mehrfachem Reset via Schlüssel.

Kaufland:

Fluchtwegs-Beleutung Leuchtmittel ausgetauscht Linien: 26/1 und 29/6

Alarm-Glocke der Nass-Anlage schlägt nicht mehr, defekt.

DM-Drogerie-Markt:

Hinten im Wareneingang wird die Brandschutztür nach Außen nicht mehr automatisch geschlossen.

Menge / Einheit	Material	Anschrift der Filiale
		Kaufland Rödermark Ober-Rodener-Strasse 13, 15 und 17 63322 Rödermark
		Telefon 06074 / 40 73 50 Telefax 06074 / 40 73 51
		<b>64705</b>
		<i>Schnädelbach</i>

Datum:	von:	bis:	Monteur:
12.01.2019	11:15	19:35	Bernd Schnädelbach
12.01.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung

*Schnädelbach*

*catium*  
REAL ESTATE MANAGEMENT