

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190112-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine.

Sprinkler-Tests.

OBI: Fluchtwegs-Beleutung Leuchtmittel ausgetauscht

Linien: Ausgang Küchen-Center, Wareneingang Mitte, BSTür Teppich, Außengelände rechts und D6/2

Dänisches Bettenlager:

Weiterhin Alarm-Glocke der Nass-Anlage sehr leise, kaum Schlagen.

Alarm an hinterer Tür: blinkt immer wieder, auch nach mehrfachem Reset via Schlüssel.

Kaufland:

Fluchtwegs-Beleutung Leuchtmittel ausgetauscht Linien: 26/1 und 29/6

Alarm-Glocke der Nass-Anlage schlägt nicht mehr, defekt.

DM-Drogerie-Markt:

Hinten im Wareneingang wird die Brandschutztür nach Außen nicht mehr automatisch geschlossen.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
12.01.2019			Bernd Schnädelbach
12.01.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung