

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitschein-Nr. 20190125-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine | Sprinkler-Tests.

OBI:

Leuchtmittel der Fluchtwegs-Beleuchtung ausgetauscht. Linie: D1/6 und D4/2.

Dänisches Bettenlager:

Weiterhin Alarm-Glocke der Nass-Anlage sehr leise, kaum Schlagen.

Alarm an hinterer Tür: blinkt immer wieder, auch nach mehrfachem Reset via Schlüssel.

Kaufland:

Technische Dokumentation des Heizungs-Brenners im Ordner abgelegt.

Alarm-Glocke der Nass-Anlage schlägt nicht mehr, defekt.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
25.01.2019	11:10	19:50	Bernd Schnädelbach
25.01.2019			

64705

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 60 74 1 60 78 10
Telefax 0 60 74 1 60 78 13 19

Kunde bestätigt Ausführung