

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190125-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine | Sprinkler-Tests.

OBI:

Leuchtmittel der Fluchtwegs-Beleuchtung ausgetauscht. Linie: D1/6 und D4/2.

Dänisches Bettenlager:

Weiterhin Alarm-Glocke der Nass-Anlage sehr leise, kaum Schlagen.

Alarm an hinterer Tür: blinkt immer wieder, auch nach mehrfachem Reset via Schlüssel.

Kaufland:

Technische Dokumentation des Heizungs-Brenners im Ordner abgelegt.

Alarm-Glocke der Nass-Anlage schlägt nicht mehr, defekt.

| Menge / Einheit | Material |
|-----------------|----------|
| | |
| | |
| | |
| | |

| | | | |
|------------|------|------|--------------------|
| Datum: | von: | bis: | Monteur: |
| 25.01.2019 | | | Bernd Schnädelbach |
| 25.01.2019 | | | |

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung