

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190128-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage**
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
- Dänisches Bettenlager (Lidl)**
- Kaufland**
- OBI Markt**
- Takko Markt**
-
-

Art der Arbeiten:

Erneuter Heizungsausfall vom Kaufland um 10:53 Uhr gemeldet

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.01.2019			Tayfun Sökmen
28.01.2019			Dominic Weicker
28.01.2019			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung