

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190209-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- _____
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

Deichmann:

Nass-Springler-Anlage: Der Drehgriff am Hahn zum Auslösen des Test-Alarms ist schon seit längerer Zeit recht schwergängig.

Heute war er sehr fest zugedreht. Beim kraftvollen Öffnen zeigte der Drehgriff leichte Tendenzen zum Durchdrehen.

Der Hahn sollte bei der nächsten Wartung ausgetauscht werden.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.02.2019			Bernd Schnädelbach
09.02.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung