

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190222-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

Eigentümer:

Begleitung eines Gutachters von PWC WP-Gesellschaft durch das gesamte EKZ: 10:00 bis 11:25

OBI:

Leutmittel an Fluchtwegsleuchten ausgetauscht: Linie: D3/6 Fluchttunnel

Takko:

Leutmittel an Fluchtwegsleuchten ausgetauscht: Linie: 8/1 Eingang

OBI, Takko und Kaufland:

Inventur Fluchtwegsleuchten.

Kaufland:

Alle Alarmglocken krächzen nur noch.

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
22.02.2019			Bernd Schnädelbach
22.02.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung