

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190222-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

## Eigentümer:

Begleitung eines Gutachters von PWC WP-Gesellschaft durch das gesamte EKZ: 10:00 bis 11:25

## OBI:

Leutmittel an Fluchtwegsleuchten ausgetauscht: Linie: D3/6 Fluchttunnel

## Takko:

Leutmittel an Fluchtwegsleuchten ausgetauscht: Linie: 8/1 Eingang

## OBI, Takko und Kaufland:

Inventur Fluchtwegsleuchten.

## Kaufland:

Alle Alarmglocken krächzen nur noch.

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- 

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
22.02.2019	07:25	15:10	Bernd Schnädelbach
22.02.2019			

64705  
Schädelbach  
Bernd Schnädelbach  
Firma Kaufland Rödermark  
Anschaffung der Filiale:  
Kaufland Rödermark,  
Ober-Rodener Straße 13, 16 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 06027 61 40 78 10  
Telefax 06027 61 40 78 14 18  
Kunde bestätigt Ausführung