

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190228-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 - Dänisches Bettenlager (Lidl)
 - Kaufland
 - OBI Markt
 - Takko Markt

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

Nochmals bestimmte Fluchtwegs-Beleuchtungen auf technische Eigenschaften gesichtet

Menge / Einheit	Material
	<input type="checkbox"/> Anlieferung der Firma: Kaufhaus Rödermark Orlas-Röderner Straße 13, 16

Datum:	von:	bis:	Monteur:
28.02.2019	11:55	20:35	Bernd Schnädelbach
28.02.2019			

Schnädelbach

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung