

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190327-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

OBI Markt

Art der Arbeiten:

ff_18_307, Beschattung OBI Gartencenter / Schaltschrank

Monteur der Firma: *FSZ Fonserris Centrale Nederland*

Scherenbühne / Arbeitsbühne für die Arbeiten am Schaltschrank gefahren.

Menge / Einheit	Material
88 KM	An und Abfahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.03.2019	11 ⁰⁰	14 ⁰⁰	Dominic Weicker
27.03.2019	11 ⁰⁰	14 ⁰⁰	Michael Sporer
27.03.2019			

DW
Dominic Weicker

Kunde bestätigt Ausführung

Arbeitsadresse

OBI Rödermark

Arbeitsbericht Nr. 00

Techniker: Flomay

Datum: 27.03.79

		<input type="checkbox"/> Wartung		<input checked="" type="checkbox"/> Reparatur		<input type="checkbox"/> Neuanlage			
Kunden-Auftrags-Nr.:	Projekt-Nr.:								
		<input type="checkbox"/> Arbeit nicht beendet		<input type="checkbox"/> Folgearbeit beendet		<input checked="" type="checkbox"/> ARBEIT BEendet			

Nur Bei Reparaturaufträgen auszufüllen:

Durchgeführte Arbeiten:

Austausch CPU 6 Goott-kontrolle

Arbeitszeit-Abrechnung 1ZE = 10 Minuten						Bemerkungen:	km
Datum	Zone	von	bis	Pause	Gesamt-Stunden		
27.03		08:30	13:00		4,5	Austausch CPU vor Ort	
28.03		14:00	18:00		4,0	Austausch CPU Software	

	Eingebaute Teile	Artikel-Nr.	Artikel-Bezeichnung:	Menge	Einelpreis	
	K	M	A	6 0 3 7 3 8	Kleinmaterial	Stk.
<input type="checkbox"/> Garantie				CPU		7
<input type="checkbox"/> Kulanz						
<input type="checkbox"/> Wartung						
KDL:						

Bemerkungen / Nacharbeiten:	Menge

<input type="checkbox"/> Wir bestätigen, dass der Kundendienstauftrag zu den uns bekannten umseitigen Geschäftsbedingungen erteilt und die Maschine(n) nach Durchführung der Reparatur in einwandfreiem Zustand übernommen wurde(n). <input checked="" type="checkbox"/> Alle Steuermodule und GLT Anlagen sind eingeschalten und in Funktion.	
Datum	Unterschrift Kunde