

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190330-2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

## Deichmann:

Entführte Mülltonne gefunden und zurückgebracht.

Dänisches Bettenlager: Luftdruck liegt bei ca. 7,5 bar und somit kritisch.

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.03.2019	11:30	18:40	Bernd Schnädelbach
30.03.2019			

64705

8/Schnädelbach

Antragsteller: EKZ  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark  
Telefon: 0 60 74 / 60 78 10  
Telefax: 0 60 74 / 60 78 14 18  
E-mail: 64705@kaufland.de

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung