

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190330-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 - Dänisches Bettenlager (Lidl)
 - Kaufland
 - OBI Markt
 - Takko Markt
 -
 -

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

Deichmann:
Entführte Mülltonne gefunden und zurückgebracht.

Dänisches Bettenlager: Luftdruck liegt bei ca. 7,5 bar und somit kritisch.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
30.03.2019			Bernd Schnädelbach
30.03.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung