

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190412-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

Dänisches Bettenlager: Luftdruck liegt bei ca. 7,2 bar und somit kritisch.

Parkplatz:

Schild mit Parkhinweisen auf Anforderung abgebaut und im Kaufland eingelagert.

Herrn-WC linker Becher verstopft mit Spülwasser.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
12.04.2019	12:15	20:45	Bernd Schnädelbach
12.04.2019			

64705

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon 0 80 74 / 40 78 10
Telefax 0 80 74 / 40 78 14 19

Bernd Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung