

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190412-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

☐ dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- ☐ Aussenanlage
- ☐ Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- ☐ Dänisches Bettenlager (Lidl)
- ☐ Kaufland
- ☐ OBI Markt
- ☐ Takko Markt
- ☐
- ☐

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

Dänisches Bettenlager: Luftdruck liegt bei ca. 7,2 bar und somit kritisch.

Parkplatz:

Schild mit Parkhinweisen auf Anforderung abgebaut und im Kaufland eingelagert.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
12.04.2019			Bernd Schnädelbach
12.04.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung