

| | | |
|-----------------------------|----------|------------------|
| Taifun Dienstleistungs GmbH | Telefon: | 06257-504 99-90 |
| Am Elfengrund 47 | Fax: | -91 |
| 64297 Darmstadt | Mobil: | 0160-96 34 73 73 |



Arbeitsschein-Nr. 20190412-2

| | | | |
|----------|--|---------------------|---------------|
| Kunde: | OBI GmbH u.Co.Deutsch. KG Fil. Roedermark | Projekt-Nr: | P63322042.020 |
| Straße: | Ober-Rodener-Str. 13 | Kunden-Nr: | K63322003 |
| Ort: | 63322 Rödermark | Ausführungs-Termin: | |
| Objekt: | siehe oben Kunden-Adresse | Heute | FR 12.04.2019 |
| Auftrag: | Diverse Arbeiten Haustechnik Abrechnung 2018 bis 02.2019 | ab ca. | 18:30 Uhr |

Notizen:

Garten-Center Außenbereich:

Wasser-Anschluß am 2. weißen Pfeiler von rechts undicht.

Wasser-Zulauf abgedreht und Wasser abgelassen. Ware-Palette vor dem

- Wasser-Anschluss entfernt. Vorhandenen Stopfen abgebaut und undichte Stelle lokalisiert.

Verschiedene Abdicht-Materialien getestet und eine geeignete gefunden.

Leck isoliert und Stopfen wieder aufgeschraubt.

| Datum | Mit-arbeiter | Arbeitszeit Beginn | Arbeitszeit Ende | vertretungsberechtigte Unterschrift | Kunde bzw. Auftraggeber |
|------------|--------------|-----------------------|---------------------|--|----------------------------|
| 12.04.2019 | BS | | | | |
| 12.04.2019 | | | | | |
| 12.04.2019 | | | | | |

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

| | | |
|-----------------------------|----------|------------------|
| Taifun Dienstleistungs GmbH | Telefon: | 06257-504 99-90 |
| Am Elfengrund 47 | Fax: | -91 |
| 64297 Darmstadt | Mobil: | 0160-96 34 73 73 |



Arbeitsschein-Nr. 20190412-2

| | | | |
|----------|--|---------------------|---------------|
| Kunde: | OBI GmbH u.Co.Deutsch. KG Fil. Roedermark | Projekt-Nr: | P63322042.020 |
| Straße: | Ober-Rodener-Str. 13 | Kunden-Nr: | K63322003 |
| Ort: | 63322 Rödermark | Ausführungs-Termin: | |
| Objekt: | siehe oben Kunden-Adresse | Heute | FR 12.04.2019 |
| Auftrag: | Diverse Arbeiten Haustechnik Abrechnung 2018 bis 02.2019 | ab ca. | 18:30 Uhr |

Notizen:

Garten-Center Außenbereich:

Wasser-Anschluß am 2. weißen Pfeiler von rechts undicht.

Wasser-Zulauf abgedreht und Wasser abgelassen. Ware-Palette vor dem

Wasser-Anschluss entfernt. Vorhandenen Stopfen abgebaut und undichte Stelle lokalisiert.

Verschiedene Abdicht-Materialien getestet und eine geeignete gefunden.

Leck isoliert und Stopfen wieder aufgeschraubt.

| Datum | Mit-arbeiter | Arbeitszeit Beginn | Arbeitszeit Ende | vertretungsberechtigte Unterschrift | Kunde bzw. Auftraggeber |
|------------|--------------|-----------------------|---------------------|--|----------------------------|
| 12.04.2019 | BS | | | | |
| 12.04.2019 | | | | | |
| 12.04.2019 | | | | | |

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.