

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190418-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests.

Firma HPS begleitet und Brandmelde-Anlagen abgemeldet:
Wartung BMZ im Kaufland, Dänischem Bettenlager und OBI

Kaufland:

Stromversorgung des Kompressors defekt. Fa. Nohl hat die Sicherung der Schützen zurückgesetzt und die Trocken-Anlage wieder mit ausreichend Druck versorgt und diesen Vorgang genutzt, um die vor- und nachgeschalteten Ventile neu zu justieren.

Fluchtwegs-Beleuchtung Linie / getauscht.

Takko:

Fluchtwegs-Beleuchtung Linie / getauscht.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
18.04.2019			Bernd Schnädelbach
18.04.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung