

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20190510-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	FR 10.05.2019
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	FR 10.05.2019
Ort:	63322 Rödermark		Heute	FR 10.05.2019
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	13:30 Uhr

Notizen:

Anfahrt-Schutz-Verrohrung für Einkaufswagen vor einem Kühl-Regal in der Gemüse-Abteilungen entfernt.
 Erhöhter Aufwand, da die Boden-Verschraubung stark beschädigt war
 (Befestigungsschrauben waren stark verbogen und waren in der Rohraufnahmefassung schwer zugänglich, sodass die Steckschlüssel-Nuss immer wieder abrutschte.)

Stahl-Verrohrung fachgerecht entsorgt. In der kommenden Woche werden Bodenlöcher der Verschraubung von einem Kollegen verschlossen.

Blockiertes Türschloss vom Zählerraum wieder schließbar gemacht. Zylinder neu ausgerichtet und fixiert.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit	vertretungsberechtige	Kunde bzw.
		Beginn	Unterschrift	Auftraggeber
10.05.2019	BS			
10.05.2019				
10.05.2019				

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
 Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20190510-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.031
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	FR 10.05.2019
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	FR 10.05.2019
Ort:	63322 Rödermark		Heute	FR 10.05.2019
Auftrag:	Sonderarbeiten Kaufland		ab ca.	13:30 Uhr

Notizen:

Anfahrt-Schutz-Verrohrung für Einkaufswagen vor einem Kühl-Regal in der Gemüse-Abteilungen entfernt.
 Erhöhter Aufwand, da die Boden-Verschraubung stark beschädigt war
 (Befestigungsschrauben waren stark verbogen und waren in der Rohraufnahmefassung schwer zugänglich, sodass die Steckschlüssel-Nuss immer wieder abrutschte.)

Stahl-Verrohrung fachgerecht entsorgt. In der kommenden Woche werden Bodenlöcher der Verschraubung von einem Kollegen verschlossen.

Blockiertes Türschloss vom Zählerraum wieder schließbar gemacht. Zylinder neu ausgerichtet und fixiert.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit	vertretungsberechtige	Kunde bzw.
		Beginn	Unterschrift	Auftraggeber
10.05.2019	BS			
10.05.2019				
10.05.2019				

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
 Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.