

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190515-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Takko: Laut einer Mitarbeiterin hat am Montag-Abend wieder ein Eimer zum Auffangen des Wasser unterhalb der bekannten Stelle gestanden. Am Wochenende hatte es stark geregnet.

OBI: Flur zur Sprinkler-Anlage. Wie schon am 10. Mai war wieder eine Wasserlache vor der Tür des Anschluss-Raums der Entega anzutreffen. Es tropft von der Decke, sehr wahrscheinlich vom Anschluss des Geschirrspülers vom OBI-Bäcker. 2 Eimer drunter gestellt.

Morgen wird der Wasserstand in den Eimern überprüft.

OBI: die Naßanlage Gruppe 4 pfeift ca. 15 - 30 Sekunden lang beim Auslösen des Alarms.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
15.05.2019	12:15	20:45	Bernd Schnädelbach
15.05.2019			

Schnädelbach 84705
Bernd Schnädelbach

Anschrift der Filiale: Kaufland Rödermark Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17 63322 Rödermark
Kundebestell-Ausführung Telefax 9 80 74 / 40 78 14 79

Firma Kaufland Vertrieb Epion GmbH & Co. KG
www.kaufland.de