

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190520-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Firma Nohl: Haupt-Wartung der Sprinkler-Anlagen im Kaufland, Dänischen Bettenlager und OBI, sowie der Strömungsmelder in den Vorgenannten und Takko und Deichmann.

Mehrfach den Steiger organisiert, damit die Techniker leichter an hochgelegene Komponenten kommen.

OBI: Flur zur Sprinkler-Anlage. Heute keine Wasserlache mehr vor der Tür des Anschluss-Raums der Entega. Heizung auf Anweisung der Marktleitung abgeschaltet, wegen Reparatur am Folgetag.

Dänisches Bettenlager: Starker Gestank im Lager. Vermutliche Quelle ist ein Boden-Ablauf unterhalb eines selten genutzten Waschbeckens. Sowohl in den Boden-Ablauf als auch in das Waschbecken Wasser einlaufen lassen. Beobachten, ob der Gestank damit unterbunden wird.

Acatium REM GmbH: Schlüssel für Kaufland zur Verfügung von Frau Wunsch hinterlegt.

---

---

---

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.05.2019			Bernd Schnädelbach
20.05.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung