

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190523-2

### Objekt:

Dänisches Bettenlager (Lidl)  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

### Leistungsorte:

- Aussenanlage**
  - Backhaus Schäfer GmbH**
  - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
  - HandyIn**
  - Kaufland**
  -

### **Art der Arbeiten:**

Schadensaufnahme Wasserschaden. Es wurde die Anzahl der Beschädigten Deckenpaneele ermittelt und welche Paneele verbaut sind.

Menge / Einheit	Material
881CN	An und AS Fahrt

Datum:	von:	bis:	Monteur:
23.05.2019	1030	1400	Dominic Weicker
23.05.2019	1030	1400	Luca Padovese
23.05.2019			



Dominic Weicker

**GmbH & Co. KG**  
**Ober-Rodener-Straße 13, 15**  
**63322 Rödermark**  
**Tel.: 0 60 74 • 9 14 04-70**  
**Fax: 0 60 74 • 81 40 42 21**

#### REFERENCES

—  
—  
—

卷之三

卷之三

---

### Kunde bestätigt Ausführung