

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190527-4

Objekt:

OBI Markt

Ober-Rodener-Str. 13-17

63322 Rödermark

Leistungsorte:

☐ Aussenanlage

☐

Art der Arbeiten:

Tor nehmen OBI WE rechts wackelt
extrem am Pfosten. Schaden wurde von
Herrn Herrmann am 25.05. per Video gesendet
MV Acotium informiert.

Perimeter ist gekommen und schaut sich den
Schaden an. 9³⁰ - 10⁰⁰

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.05.2019	9 ³⁰	10 ⁰⁰	Tayfun Sökmen
27.05.2019			

Tayfun Sökmen

Kunde bestätigt Ausführung