

## **Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst**



Arbeitsschein-Nr. 20190529-1

**Objekt:**

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

### **Leistungsorte:**

- Aussenanlage
  - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
  - Dänisches Bettenlager (Lidl)
  - Kaufland
  - OBI Markt
  - Takko Markt

1

### Art der Arbeiten:

## Wöchentliche Routine

## Sprinkler-Tests

OBI: Flur zur Sprinkler-Anlage. Heute keine Wasserlache mehr vor der Tür des Anschluss-Raums der Entega. Sprinkler-Anlage:

Alarm-Glocke der Gruppe 4 funktioniert nicht mehr.

## Dänisches Bettenlager:

Derzeit kein Gestank mehr im Lager. Über den 2 Einregungs-Stellen im Markt liegen keine Fall-Rohre des Daches, jedoch Rohrführungen der Klima-Geräte, welche aus dem Dach führen. Eine Begehung des Daches war leider nicht möglich, weil kein Schlüssel entbehrlieblich war.

In der Doppel-Decke liegen ca. 10 intakte Deckenplatten. Die 2 beschädigten Deckenplatten habe ich ausgetauscht.

Takko: Keine weiteren Einregnungen in den letzten Tagen, obwohl es stark geregnet hatte.

DM-Markt: Die gelb-schwarze Umrandung der Lade-Rampe wurde erneuert. Von welcher Firma ist nicht bekannt. Die Ausführung hält professionellen Ansprüchen nicht stand. Die Alt-Farbe wurde nicht entfernt. Auch hat es den Anschein, dass nicht grundiert wurde, sondern einfach nur drüber-gestrichen.

**Acatium REM GmbH: Schlüssel für Kaufland für Frau Wunsch von der Kaufland-Info zurückerhalten.**

Menge / Einheit	Material
	<p style="text-align: right;">Aus-Sicht der Firma Kontrolliert: 100%</p> <p style="text-align: right;">GAT05</p> <p style="text-align: right;">GAT-Report: Seite 13, 18 von</p>

Datum:	von:	bis:	Monteur:
29.05.2019	12:05	20:25	Bernd Schnädelbach
29.05.2019			

Bernd Schnädelbach

#### Kunde bestätigt Ausführung