

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190606-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI: Flur zur Sprinkler-Anlage. Heute keine Wasserlache mehr vor der Tür des Anschluss-Raums der Entega.

Sprinkler-Anlage:

Alarm-Glocke der Gruppe 4 funktioniert nicht mehr.

Dänisches Bettenlager:

Derzeit wieder Gestank mehr im Lager. Nochmals den Becken-Auslauf gespült.

An den zwei Einregnungsstellen sind erneut leichte frische Feuchtstellen zu erkennen.

Takko: Keine weiteren Einregnungen in den letzten Tagen, obwohl es stark geregnet hatte.

Kaufland: Kunden-Herren-WC leicht überflutet. Kein Schaden an den Sanitär-Einrichtungen feststellbar.

Es wird vermutet, dass Kinder am Waschbecken gespielt haben.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.06.2019			Bernd Schnädelbach
06.06.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung