

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190613-1

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark



## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- 

## Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

## OBI: Sprinkler-Anlage:

Alarm-Glocke der Gruppe 4 funktioniert nicht mehr.

## Dänisches Bettenlager:

Derzeit kein Gestank mehr im Lager.

An den zwei Einregnungsstellen werden die Feuchtstellen größer.

Die Bau-Abteilung ordnet den Defekt am Klimagerät für das Büro als Sache des Vermieters ein, was unseres Erachtens nicht korrekt ist, weil es Sache des Mieters ist.

Takko: Keine weiteren Einregnungen in den letzten Tagen, obwohl es stark geregnet hatte.

---

---

---

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
13.06.2019			Bernd Schnädelbach
13.06.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung