

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20190617-1

Kunde:	ENTEGA Abwasserreinigung GmbH & Co.KG	Projekt-Nr.:	P64295004.001
Straße:	Gräfenhäuser Str. 118	Kunden-Nr.:	K64293004
Ort:	64293 Darmstadt		
Objekt:	Objekt: Pumpwerk	von:	MO 17.06.2019
Straße:	Kleyerstr. 0	bis:	MO 17.06.2019
Ort:	64295 Darmstadt	Heute	<b>MO 17.06.2019</b>
Auftrag:	Graffiti Entfernung und Mose und Algen	ab ca.	06:00 Uhr

Notizen:

17.06. Graffiti + Mose weg

18.06. Alte Tor Poliert

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
17.06.2019	TS	9:00	17:30		
17.06.2019	DW	9:00	17:30		
17.06.2019	RB	9:00	17:30		
17.06.2019	LP	9:00	17:30		
18.06.2019	TS	7:45	13:00	mit HD weg an Profi	
18.06.2019	RB+LP	10:00	13:00		

TS = Tayfun Sökmen

DW = Dominic Weicker

RB = Roland Banisch

LP = Luca Padovese

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73

Arbeitsschein-Nr. 20190617-1

Kunde:	ENTEGA Abwasserreinigung GmbH & Co.KG	Projekt-Nr.:	P64295004.001
Straße:	Gräfenhäuser Str. 118	Kunden-Nr.:	K64293004
Ort:	64293 Darmstadt		
Objekt:	Objekt: Pumpwerk	von:	MO 17.06.2019
Straße:	Kleyerstr. 0	bis:	MO 17.06.2019
Ort:	64295 Darmstadt	Heute	<b>MO 17.06.2019</b>
Auftrag:	Graffiti Entfernung und Mose und Algen	ab ca.	06:00 Uhr

Notizen:

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
17.06.2019	TS				
17.06.2019	DW				
17.06.2019	RB				
17.06.2019	LP				
17.06.2019					
17.06.2019					

TS = Tayfun Sökmen

DW = Dominic Weicker

RB = Roland Banisch

LP = Luca Padovese

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen

