

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190621-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI: Sprinkler-Anlage:

Alarm-Glocke der Gruppe 4 funktioniert weiterhin nicht.

Fluchtwegs-Leuchte ausgetauscht: Linie D1/4 (Eingang Tür Kellerräume)

Dänisches Bettenlager:

Derzeit kein Gestank mehr im Lager.

An den zwei Einregnungsstellen werden die Feuchtstellen größer.

Takko: Keine weiteren Einregnungen in den letzten Tagen, obwohl es stark geregnet hatte.

Eine Fluchtwegsleuchte am Seiten-Ausgang ersetzt.

Menge / Einheit	Material	Aanschrift der Filiale:
		Kaufland Rödermark Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17 63322 Rödermark
		Telefon 0 61 74 10 78 10 Telex 0 61 74 10 78 14 19
		Epsilon GmbH & Co. KG Neckarstrasse 2
		64705

Datum:	von:	bis:	Monteur:
21.06.2019	12:05	20:15	Bernd Schnädelbach
21.06.2019			

Schnädelbach
Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung