

# Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190627-2

## Objekt:

EKZ Rödermark  
Ober-Rodener-Str. 13-17  
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

## Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- 
- 

## Art der Arbeiten:

Monatliche Routine

Sprinkler-Tests

### OBI: Sprinkler-Anlage:

Alarm-Glocke der Gruppe 4 funktioniert weiterhin nicht.

### Dänisches Bettenlager:

Derzeit kein Gestank mehr im Lager.

### Kaufland:

Sprinklerraum: Notstrom-Schalschrank: Leuchte "Betrieb" defekt.

Fluchtwegs-Leuchte ausgetauscht: Linie 24/6

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.06.2019	12:30	19:55	Bernd Schnädelbach
27.06.2019			

**64705**

*Schnädelbach*

Anschrift der Firma:  
Kaufland Rödermark  
Ober-Rodener Straße 13, 16 und 17  
63322 Rödermark  
Telefon 0 60 71 / 40 18 70  
Telefax 0 60 71 / 40 18 14 19

Firma Kaufland Vertrieb, Ersingen GmbH & Co. KG  
Bernd Schnädelbach, 63322 Rödermark

Kunde bestätigt Ausführung