

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190627-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Monatliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI: Sprinkler-Anlage:

Alarm-Glocke der Gruppe 4 funktioniert weiterhin nicht.

Dänisches Bettenlager:

Derzeit kein Gestank mehr im Lager.

Kaufland:

Sprinklerraum: Notstrom-Schalschrank: Leuchte "Betrieb" defekt.

Fluchtwegs-Leuchte ausgetauscht: Linie 24/6

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.06.2019			Bernd Schnädelbach
27.06.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung