

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190919-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI: Sprinkler-Anlage:

Alarm-Glocke der Gruppe 4 funktioniert weiterhin nicht.

Fluchtwegs-Leuchte ausgetauscht: Linie D9/2

Kaufland:

Sprinklerraum:

Trocken-Anlage: zunächst kein Alarm möglich, da defekt. Filter der Test-Leitung war abgeschraubt und lag auf einem Mauer-Vorsprung. Filter wieder angeschraubt und Alarm durchgeführt.

Fluchtwegs-Leuchte ausgetauscht: Linie 8/2 - 34/2 - 37/1

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
19.09.2019	11:15	20:45	Bernd Schnädelbach
19.09.2019			

S. Schnädelbach 64705
Bernd Schnädelbach
Kunde bestätigt Ausführung
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Bökelstraße 36, 74172 Neckarsulm