


Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20190927-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettelager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI: Sprinkler-Anlage:

Alarm-Glocke der Gruppe 4 funktioniert weiterhin nicht.

Kaufland:

Luftdruck der Gesamt-Anlage nicht optimal, für Dänisches Bettelager mit 7,6 bar kritisch.

Druck auf 9,5 bar im Mittel erhöht

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.09.2019	11:45	19:55	Bernd Schnädelbach
27.09.2019			

64705

Anschrift der Firma: Kaufland Rödermark Ober-Rodener Strasse 13, 15 und 17 63322 Rödermark Telefon: +49 69 40 78 18 E-Mail: kundendienst.kaufland-rodermark@kaufland.de
Handelsregister-Nr.: 11479
Firma: Kaufland Rödermark Betriebsgesellschaft AG