

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20191009-3

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

OBI: Sprinkler-Anlage:

Alarm-Glocke der Gruppe 4 funktioniert weiterhin nicht.

Heizung kleiner Kessel/Brenner meldet Störung. Anlage mehrfach mit verschiedenen Modi zurückgesetzt.
Leider ohne Erfolg. Beauftragung des zuständigen Fachbetriebes auf den Weg gebracht.

Dänisches Bettenlager:

In der Küche am Sockel des Wasch-Tisches soll in den vergangenen Tagen Wasser ausgetreten sein.

Leider konnte dies nicht nachvollzogen werden. Gesichert ist, dass die Waschtisch-Garnitur nicht die Ursache ist.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
09.10.2019			Bernd Schnädelbach
09.10.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung