

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20191009-1

Kunde:	OBI GmbH u.Co.Deutsch. KG	Projekt-Nr:	P63322042.020
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13	Kunden-Nr:	K63322003
Ort:	63322 Rödermark	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	siehe oben Kunden-Adresse	Heute	MI 09.10.2019
Auftrag:	Diverse Arbeiten Haustechnik Abrechnung 2018 bis 02.2019	ab ca.	18:00 Uhr

Notizen:

Tür vom Kassenraum schließt nicht mehr automatisch, weil das Tür-Blatt zum Tür-Rahmen nicht genug Spiel hat.

Wirkungsweise der Imbus-Schrauben zum Einstellen analysiert. Danach oberes Scharnier neu eingestellt.

Bemerkung: Einige (mindestens 2) der Imbus-Schrauben sind am Kopf ausgeschlagen (nicht von uns), sodass die Schlüssel nicht mehr sauber fassen.

Diese sollten von einer Fach-Firma ausgetauscht werden.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
09.10.2019	BS				
09.10.2019					
09.10.2019					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20191009-1

Kunde:	OBI GmbH u.Co.Deutsch. KG	Projekt-Nr:	P63322042.020
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13	Kunden-Nr:	K63322003
Ort:	63322 Rödermark	Ausführungs-Termin:	
Objekt:	siehe oben Kunden-Adresse	Heute	MI 09.10.2019
Auftrag:	Diverse Arbeiten Haustechnik Abrechnung 2018 bis 02.2019	ab ca.	18:00 Uhr

Notizen:

Tür vom Kassenraum schließt nicht mehr automatisch, weil das Tür-Blatt zum Tür-Rahmen nicht genug Spiel hat.

Wirkungsweise der Imbus-Schrauben zum Einstellen analysiert. Danach oberes Scharnier neu eingestellt.

Bemerkung: Einige (mindestens 2) der Imbus-Schrauben sind am Kopf ausgeschlagen (nicht von uns), sodass die Schlüssel nicht mehr sauber fassen.

Diese sollten von einer Fach-Firma ausgetauscht werden.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
09.10.2019	BS				
09.10.2019					
09.10.2019					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.

Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.