

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20191017-1 #

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

- Kaufland Apotheke
 - Kaufland-Friseur
 - Kaufland-Nagelstudio
 - Kaufland-Tabak, Lotto & Zeitungen
 - OBI-Bäcker

Leistungsorte:

- Aussenanlage
 - Backhaus Schäfer GmbH
 - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
 - Dänisches Bettenlager (Lidl)
 - HandyIn
 - Kaufland
 - Kaufland-Blumen
 - Kaufland-Metzger
 - Kaufland-Schuster
 - OBI Markt
 - Takko Markt

Art der Arbeiten:

- Begehung mit 3PM Frau Roesch und Herrn Lieng 10⁴⁵-12⁰⁰
 - Routine begehung, 3-mal Sprühdertest, undichter Wasserhahn stark angekettet.
 - Lüftung kaufland Fehler A7 Wärmerede Anlage am Wärmerad zurück gesetzt, Anlage geht wieder.
 - Feuerglöckchen beim OBI initiativ gesetzt, funktioniert wieder.
 - Unkraut vor der Heizung und NEA-Baum entfernt

Menge / Einheit	Material
88 cm	An und Abfert

Datum:	von:	bis:	Monteur:
17.10.2019	1030	1415	Tayfun Sökmen
17.10.2019			

 64705	<p>Anschrift der Firma: Kaufland Rödermark Ober-Rödermark Straße 12, 78 und 83320 Rödermark Telefon 0 88 74 / 40 78 16 Fax 0 88 74 / 40 78 14 79</p>
<p>Tayfun Sökmeirma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG <u>Kunde bestätigt Ausführung</u> Rödermark 36, 74172 Neckartailfingen</p>	



Kaufland

Bauvorhaben

Ober-Rödener Str. 15
63322 Rödermark

PLZ/Ort

Auszuführende Arbeiten:

3015-439064-01

Projekt-Nr.

Folgeschaltungen und Weitermeldungen abgeschaltet

Bestätigt: Datum/Unterschrift

Name in Druckbuchstaben

Leistungsnachweis für**Arbeitsstunden inkl. An- und Abreisezeit**

Name	Bez.	Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.	Gesamt-stunden
Lombardo	3					3			3

Bez.: 1=Monteur, 2=Obermonteur, 3=Servicetechniker, 4=Montage-/Kundendienstmeister, 5=Projektingenieur

Geräteeinsatz

Fahrzeug/Werkstatteinheit	Bez.	Std.	km	Gesamt-Std.	km												
DA-NB-1008	12															3	50

Arbeitsgeräte/Sonstiges	Bez.	Arbeitshöhe	Tage	Transport

Bez. = Fahrzeuge: 12=Fahrzeuge bis 4,5 t Gesamtgewicht, 13=Fahrzeuge bis 7,5 t Gesamtgewicht, 14=Werkstatteinheit

Bez. = Arbeitsgeräte: 21=Scherenarbeitsbühne, 22=Scherenarbeitsbühne Allrad, 23=Teleskoparbeitsbühne

Bez. = Sonstiges: 31=Gabelstapler, 32=Materialtransport

Durchschrift Kunde

Materialverbrauch

Menge	Bezeichnung	Artikel-Nr.	Intern
1x	Hallenwegsmaterial		
1x	Dichtungsmaterial		
1x	Technische bearbeitung		

Ausgeführte Arbeiten

Gruppe 2 TAV Anfahrschaden

im Flachland bestellt.

Anlage betriebsbereit übergeben Ja Nein

Datum

17.10.19

Unterschrift (FPS-Mitarbeiter)

Lombardo

Name in Druckbuchstaben

Vorstehend ausgeführte Leistungen beauftragt und anerkannt
Folgeschaltungen und Weitermeldungen eingeschaltet

Datum

17.10.19

Unterschrift (Kunde)

Tayfun Schwan

Name in Druckbuchstaben

Verweis auf aktuelle Bedingungen für Lohnarbeiten.