

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20191024-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.042
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	DO 24.10.2019
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	DO 24.10.2019
Ort:	63322 Rödermark		Heute	DO 24.10.2019
Auftrag:	Diverse Arbeiten Kaufland 2019	ab ca.	15:00 Uhr	

Notizen:

In der Metzgerei ist kein warmes/heisses Wasser mehr verfügbar.

Ermitteln, welches Gerät an welchem Standort für die Warmwasser-Aufbereitung zuständig ist.

Sehr wahrscheinlich eine Gas-Therme oberhalb des Daches des Raumes mit den Back-Öfen im Waren-Eingang.

Für das Gerät scheint die Stromversorgung ausgefallen zu sein. In den 2 bekannten Unter-Verteilungen geprüft, ob dort eine Sicherung für die Gas-Therme vorhanden ist. Leider ohne Erfolg.

Durch bewusstes Auslösen eines Kurzschlusses die Sicherung zu ermitteln, wurde als zu risikoreich verworfen.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
24.10.2019	BS				
24.10.2019					
24.10.2019					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.

Taifun Dienstleistungs GmbH	Telefon:	06257-504 99-90
Am Elfengrund 47	Fax:	-91
64297 Darmstadt	Mobil:	0160-96 34 73 73



Arbeitsschein-Nr. 20191024-1

Kunde:	Kaufland Vertrieb EPSILON GmbH & Co. KG		Projekt-Nr:	P63322050.042
Straße:	Rötelstr. 35		Kunden-Nr:	K74172002
Ort:	74172 Neckarsulm		Ausführungs-Termin:	
Objekt:	Kaufland Filiale 6470		von:	DO 24.10.2019
Straße:	Ober-Rodener-Str. 13-15		bis:	DO 24.10.2019
Ort:	63322 Rödermark		Heute	DO 24.10.2019
Auftrag:	Diverse Arbeiten Kaufland 2019	ab ca.	15:00 Uhr	

Notizen:

In der Metzgerei ist kein warmes/heisses Wasser mehr verfügbar.

Ermitteln, welches Gerät an welchem Standort für die Warmwasser-Aufbereitung zuständig ist.

Sehr wahrscheinlich eine Gas-Therme oberhalb des Daches des Raumes mit den Back-Öfen im Waren-Eingang.

Für das Gerät scheint die Stromversorgung ausgefallen zu sein. In den 2 bekannten Unter-Verteilungen geprüft, ob dort eine Sicherung für die Gas-Therme vorhanden ist. Leider ohne Erfolg.

Durch bewusstes Auslösen eines Kurzschlusses die Sicherung zu ermitteln, wurde als zu risikoreich verworfen.

Datum	Mit-arbeiter	Arbeitszeit Beginn	Arbeitszeit Ende	vertretungsberechtige Unterschrift	Kunde bzw. Auftraggeber
24.10.2019	BS				
24.10.2019					
24.10.2019					

BS = Bernd Schnädelbach

Die ordnungsgemäße Ausführung obiger Arbeiten wurde überprüft und durch Unterschrift bestätigt.
Reklamationen innerhalb von 2 Werk-Tagen.