

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20191029-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark



Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Begleitung von 14:15 bis 15:05 TÜV-Rheinland und Firma HPS bei Nach-Prüfung von BMA und BMZ der Mängel vom 26.06.2019.

LED BMZ rücksetzen ist noch nicht behoben. Kein gravierender Mangel, sollte aber endlich mal behoben werden.

OBI: Fluchtwegeseleuchtung Leuchtmittel ausgetauscht vor der Treppe Personal-Eingang aus Bestand des Mieters.

Kaufland, Dänisches Bettenlager: Einige Leuchten der Aussenwerbung ausgefallen.

3-Eck-Werbe-Turm auf dem Parkplatz: Mindestens 3 Strahler ausgefallen.

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Backhaus Schäfer GmbH
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Handyin
- Kaufland
-

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
29.10.2019	10:30	18:40	Bernd Schnädelbach
29.10.2019			

Schnädelbach 64705

Anschrift der Firma:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 15 und 17
63322 Rödermark
Telefon: 0 61 41 - 40 78 10
Telefax: 0 61 41 - 40 78 14 19

Kunde bestätigt Ausführung
Bernd Schnädelbach
Kaufhaus Vertrieb Epicon GmbH & Co. KG
63322 Rödermark



Heiko Prietzel Sicherheitstechnik



✓ ISO 9001
✓ DIN 14675

- Rauch- und Wärmeabzugsanlagen
 - Brandmeldeanlagen
 - Brandschutztüren
 - Einbruchmeldeanlagen
 - Videoüberwachungsanlagen
 - Zutrittskontrolle

Arbeitsnachweis