

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20191106-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Fa. Nohl: Arbeiten an den Trocken-Anlagen OBI, Dänisches Bettenlager und Kaufland.

Wartung der Wand-Hydranten im Dänischen Bettenlager.

Kaufland-Metzger: Störung der Lüftungs-Anlage: nicht behoben. Es muss ein Fach-Betrieb kommen.

Kaufland Markt: Störung der Lüftungs-Anlage: behoben

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
06.11.2019	10:45	18:25	Bernd Schnädelbach
06.11.2019			

64705
Schindelbach
Bernd Schnädelbach
Anwesenheit der Firma:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17 und 19
63322 Rödermark
Telefon 0 61 74 / 40 78 + 0
Telefon 0 61 74 / 40 78 18 19
Telefon 0 61 74 / 40 78 18 19
Kunde bestätigt Ausführung