

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20191114-1

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

Leistungsorte:

- Aussenanlage**
 - Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG**
 - Dänisches Bettenlager (Lidl)**
 - Kaufland**
 - OBI Markt**
 - Takko Markt**
 -
 -

dm-drogerie markt

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Kaufland-Metzger:

Störung der Lüftungs-Anlage: ist inzwischen behoben.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
14.11.2019			Bernd Schnädelbach
14.11.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung