

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20191120-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
- _____
- _____

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
20.11.2019			Bernd Schnädelbach
20.11.2019			

Bernd Schnädelbach

Kunde bestätigt Ausführung