

Tätigkeitsnachweis Hausmeisterdienst



Arbeitsschein-Nr. 20191127-2

Objekt:

EKZ Rödermark
Ober-Rodener-Str. 13-17
63322 Rödermark

dm-drogerie markt

Leistungsorte:

- Aussenanlage
- Deichmann Schuhe GmbH & Co. KG
- Dänisches Bettenlager (Lidl)
- Kaufland
- OBI Markt
- Takko Markt
-
-

Art der Arbeiten:

Wöchentliche Routine

Sprinkler-Tests

Dänisches Bettenlager:

Kurzzeitiger Strom-Ausfall (ca. 15 Min.) vom 26.11.2019 im hinteren Markt-Bereich, ohne dass eine Sicherung abgefallen ist. Weihnachts-Deco wurde in Steckdose gesteckt.

Alle Sicherungen überprüft. Keine Ursache finden können.

Menge / Einheit	Material

Datum:	von:	bis:	Monteur:
27.11.2019	11:05	19:45	Bernd Schnädelbach
27.11.2019			

Anschrift der Filiale:
Kaufland Rödermark
Ober-Rodener Straße 13, 16 und
43322 Rödermark
Telefon 06091 / 40 78 10
Telefax 06091 / 40 78 19
Bernd Schnädelbach
Schneidebach 64705
Firma Kaufland Vertrieb Epsilon GmbH & Co. KG
Postfach 100 - D-73170 Neckarsulm

Kunde bestätigt Ausführung